

애플 i-Pod 또 배터리 사고

2008년 아이팟 나노 이어 터치도 ... 충전 중 배터리 팽창

애플의 MP3플레이어 아이팟 터치가 배터리 사고를 일으켰다.

애플(Apple)의 아이팟(i-Pod)은 2008년 12월 아이팟 나노가 배터리 사고를 일으킨 지 반년이 지나지 않은 상태에서 아이팟 터치가 배터리 사고를 일으켰다.

5월7일 관련업계에 따르면, 2월 소비자 심모씨가 구입한 2세대 아이팟 터치가 충전 중 배터리가 부풀어 오르는 사고를 일으켰다.

갑자기 제품의 전원이 켜지지 않는 점을 의아하게 여긴 심씨가 제품을 썬 보호 케이스를 벗겨본 결과 LCD(Liquid Crystal Display) 액정 화면이 아예 본체에서 분리돼 있었던 것으로 알려졌다.

문제의 제품은 작동 중 갑자기 전원이 꺼지는 등 오작동을 일으킨 바 있어 AS를 맡기려던 차에 사고가 났다고 심씨는 설명했다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재 · 재배포 금지>

<화학저널 2009/05/07>