

비닐코드 전기제품 KS기준 미달...

기술표준원, 8사 두께기준 미달로 적발 ... KS 미달 91사 중 20사

기술표준원은 감전 및 화재발생 등 공공의 안전과 관련이 큰 전기요, 누전차단기, 배선용차단기, 전선(비닐코드) 등 4개품목의 KS표시제품 91사 제품을 구입해 시험한 결과 전체 22%인 20사 제품이 KS기준에 미달됐다고 밝혔다.

이에 따라 기술표준원은 두원정밀 등 12사 제품에 대해 3개월간 KS표시 정지처분을 내렸고, 고려산업개발 등 8사에 대해서는 개선명령의 행정처분을 내렸다.

KS표시 정지처분이 내려진 기업은 KS표시제품의 생산출하가 3개월간 정지되고, 안전성능 등의 개선조치를 강구해야 한다.

조사는 2002년 3월부터 9월까지 시중에 판매되고 있는 45사 제품과 시중에서 구입하지 못한 46사 제품을 공장에서 직접 구입해 KS기준에 따라 시험을 실시한 결과이다.

기술표준원은 불량원인을 관련기업들의 과당경쟁으로 원가를 절감하기 위해 저품질의 부품·원자재 사용에 기인한 것으로 분석하고 2003년에도 화재발생, 감전 등 공공안전과 관련된 전기제품과 불량률이 낮아지지 않는 품목에 대해서는 지속적으로 시판제품 조사활동을 실시할 예정이다.

KS규격 미달 관련기업 현황

품 명	회사명	대표자	소재지	부적합내용	행정조치
누전차단기 (KSC 4613)	두원정밀(주)	서문수	경기	차단성능 (순간 과전류)	3개월 표시정지
	서광전기공업(주)	조희경	인천	“	“
	신동아전기(주)	배홍기	부산	“	“
	(주)태인	이인정	충북	“	“
배선용차단기 (KSC 8321)	동아전기공업(주)	서병우	부산	차단성능 (순간 과전류)	3개월 표시정지
	선도전기(주)	전경호	경기	“	“
	신동아전기(주)	배홍기	부산	“	“
	진흥전기(주)	손상철	서울	“	“
	태성전기(주)	정연태	경기	정격전류	“
전기요 (KSC 9307)	(주)국일전자	김성중	경기	전자파장해	3개월 표시정지
	동진침장(주)	유광열	대구	전자파장해 : 표시사항	“
비닐코드 (KSC 3304)	고려산업개발(주)	도영희	강원	시스두께미달 : 표시사항	개선명령
	(주)대륙전업	서동근	인천	시스두께미달	“
	서일전선(주)	서상관	경기	“	“
	세연산업(주)	진유호	경기	“	“
	엘지전선(주)	권문구	경기	“	“
	한미전선(주)	성병경	충북	“	“
	한신전선(주)	김영재	경기	“	“
	현대케이블	안희목	충남	“	“