

카프로, 암모니아 이어 벤젠 유출

10월16일 벤젠 저장탱크 균열로 ... 긴급 보수작업 위해 생산 중단

10월16일 오전 10시경 울산 석유화학공단 카프로 공장에서 벤젠 탱크에 균열이 생기면서 탱크 내부에 있던 벤젠이 일부 유출되는 사고가 발생했다.

사고로 인명피해는 일어나지 않았으나 작업하던 근로자들이 대피하고 탱크에 대한 긴급 보수작업을 위해 일부 공정이 잠시 중단되기도 했다.

카프로는 사고가 나자 해당 배관을 차단하고 황산 생산공정 가동을 중단시킨 뒤 긴급 보수작업을 벌이고 있다.

소방당국은 탱크가 내부 압력을 견디지 못해 균열이 생긴 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

한편, CPL(Caprolactam)과 유안비료 등을 생산하는 카프로에서는 7월 황산가스와 암모니아가스가 유출되는 사고가 일어나기도 했다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2007/10/16>