

한국광유, 벙커C유 저장탱크 폭발

3월7일 오전 8시21분께 옥외탱크에서 발생 ... 4000리터 가량 유출

3월7일 오전 8시21분 경북 구미시 오태동 한국광유에서 폭발사고가 발생했다.

출하를 위해 탱크로리에 옮겨 신고 탱크로리가 현장을 빠져 나간 뒤 옥외 저장탱크 상부에서 폭발이 발생한 것으로 알려졌다.

사고가 발생한 탱크는 20만리터 저장규모로 당시 5000리터 정도가 남아 있었으며 4000리터 가량이 유출된 것으로 확인됐다.

화재 진압은 오전 8시51분께 완료됐으며 아직까지 큰 인명피해는 없는 것으로 알려졌다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2013/03/06>