환경부. 폐수처리업소 악취 실태조사

환경부는 11월5일부터 15일까지 (지방)환경관리청과 지자체 공무원 및 환경관리공단이 참여하는 전국 폐수처리업소 악취 실태조사를 실시하고 있다.
악취 실태조사에서는 각 업소에 대한 현장점검을 통해 악취방지시설의 설치·운영상태 뿐만 아니라 폐수의 저장·처리과정 등 전 공정에서의 악취 발생정도와 관리실태를 집중 점검한다.
폐수처리업은 소각·건조·증발농축 등 처리과정에서 악취물질이 다량 배출돼 인근지역에 지속적인 악취민원을 유발하는 경우가 많아 집중적인 대책이 필요한 악취관리 취약 업종으로 특히, 인천광역시 서구에는 17개소가 밀집해 있어 그동안 악취의 주요 배출원으로 지목되어 왔다.
환경부는 악취로 인한 민원과 문제점을 인식해 6월 인천지역 폐수처리업소 20개에 대한 악취관리실태를 조사한 바 있는데, 이번에는 이미 조사한 업소를 제외한 전국의 모든 업소 27개를 대상으로 실태조사를 실시하고 그 결과를 토대로 악취문제의 근원적 해결을 위한 제도개선 등 악취 저감대책을 수립·추진할 계획이다.

조사대상 폐수처리업소 명단

업소명	소재지
경기도 (6)	
에코서비스코리아(주)	경기도 시흥시 정왕동
성림유화(주)	경기도 안산시 성곡동
대일개발(주)	경기도 안산시 성곡동
삼영금속	경기도 오산시 원동
(주) 해남화학 시화공장	경기도 안산시 성곡동
미래환경	경기도 부천시 오정구 내동
강원도(1)	
(주)동원매트로	강원도 원주시 우산동
대전시(2)	
(주)지왕산업	대전시 대덕구 대화동
(주)알엔에프텍	대전시 유성구 궁동
충청남도(2)	
일진환경(주)	충청남도 아산시 실옥동
(주)태성금속	충청남도 아산시 둔포면
부산시(7)	
(주)청보환경개발	부산시 사상구 학장동
(주)거림산업	부산시 사상구 감전동
(주)오성산업	부산시 사상구 감전동
(주)오성산업 감전지점	부산시 사상구 감전1동
(주)삼원	부산시 사상구 모라동
(주)삼원 덕포지점	부산시 사상구 덕포2동
삼정개발	부산시 사하구 장림동

업소명	소재지
울산시(1)	
(주)동신화학	울산시 남구 황성동
경상남도(2)	
(주)유천환경	경상남도 진주시 상대동
성금사	경상남도 김해시 안동공업지구
대구시(2)	
한국환경관리(주)	대구시 달서구 대천동
(주)제일환경	대구시 달서구 갈산동
경상북도(1)	
보강환경산업(주)	경상북도 안동시 수상동
광주시(1)	
협창산업(주)	광주시 부국 양산동
전라북도(2)	
(주)동진환경	전라북도 군산시 소룡동
(주)유수종합환경	전라북도 익산시 팔봉동

<Chemical Daily News 2001/11/09>